


# Näin kierrätät paristot ja akut



**1. Teippaa virtanavat.**

**2. Laita vuotavat paristot pussiin.**

Erityisesti litiumparistot ja -akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen ja metalliesineiden kanssa, ja siksi kaikkien akkujen ja paristojen virtanavat on hyvä teipata. Isoja litiumakkuja ovat esimerkiksi sähköpyörissä ja tasapainoskootttereissa käytetyt akut. Niiden kierrättämiseen saat ohjeet maahantuojalta.